

Процедура по работе с большими напольными весами

АЛГОРИТМ РАБОТЫ		
1	<p>Перед началом работы с напольными весами убедитесь, что блок управления соединен с площадкой для взвешивания.</p> <p>RESTTEAM ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ</p>	
2	<p>Включите весы напольные в розетку</p>	
3	<p>Для начала работы необходимо нажать тумблер включения вниз (располагается слева) и дождаться когда на табло отобразится значение 0.00.</p>	
4	<p>При взвешивании, для обнуления тары, необходимо нажать кнопку T.</p> <p>RESTTEAM ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ</p>	
4	<p>После каждого взвешивания весы напольные большие необходимо протирать и держать чистыми.</p>	