






Процедура по замене пивных кег

АЛГОРИТМ РАБОТЫ

1	Проверьте наличие пива в кеге. При необходимости (пустая кеге) надо заменить её на полную.	
2	Перекройте поступление газа из газового баллона поворотом рычажка по часовой стрелке до упора. RESTTEAM ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ	
3	Возьмитесь за ручку клещей, слегка опустите её вниз, затем плавно поднимите вверх.	
4	Придерживая одной рукой пивную кегу, другой рукой выкрутите против часовой стрелки клещи из пивного фитинга и выньте их полностью.	
5	Поменяйте пустую кегу на полную, затем двумя руками направьте клещи в пивной фитинг так, чтобы попасть в пазухи	
6	Проверните клещи по часовой стрелке до упора и нажмите ручку клещей вниз RESTTEAM ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ	
7	Откройте газ поворотом рычажка против часовой стрелки до упора	